# CHORVAT Expert état des lieux Nice

# **ÉTAT DES LIEUX ENTRANT**

#### DRESSÉ EN COMMUN ET CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES SOUSIGNÉS

DATE DE CRÉATION **01/02/2023** 

LOCATAIRE Nom / Prénom du locataire DATE DE FERMETURE **01/02/2023** 

PROPRIÉTAIRE

Nom / Prénom du propriétaire

ÉTABLI PAR Miriam Chorvatova

> RÉFÉRENCE Référence EDL

DÉPOT DE GARANTIE

Montant du DDG -

#### **INFORMATIONS SUR LE BIEN**


INI OTHINATIONO CON LE D	/IEI4		
TYPE DE BIEN	APPARTEMENT	LOT	516
SUPERFICIE	59,94	BATIMENT	NC
ADDRESSE	30 RUE AUGUSTE PÉGURIER	ÉTAGE	5
CODE POSTAL	06200	PORTE	DROITE
VILLE	NICE	BOÎTE AUX LETTRES	YOUSSEF GARCIA PEREZ
CHAUFFAGE			
ÉNERGIE	NC	ТҮРЕ	COLLECTIF
MODE	NC	CONTRAT ENTRETIEN	NC
EAU CHAUDE SANITAIRE			
ÉNERGIE	NC	ТҮРЕ	COLLECTIF
MODE	NC	EMPLACEMENT	NC
RELEVÉS DES COMPTEUE	RS EFFECTUÉ LE 01/02/2023 120,45 M <sup>3</sup>	EMPLACEMENT	PALIER
EAU FROIDE	NC	EMPLACEMENT	NC
GAZ	NC	EMPLACEMENT	NC
FIOUL	NC	EMPLACEMENT	NC
ÉLECTRICITÉ HEURES PLEINES	2311 KWH	EMPLACEMENT	PALIER
ÉLECTRICITÉ HEURES CREUSES	4651 KWH	EMPLACEMENT	PALIER
NETTOYAGE		NOTES	
LOGEMENT	OUI	NC	
VENTILATION	OUI		
ACCURANCE			
ASSURANCE			

#### REMISE DES CLÉS EFFECTUÉE LE 01/02/2023

→ 3 badges
2 clés appartement
1 clé boîte aux lettres
1 télécommande parking
1 clé non identifiée

## **PIÈCES**

Sens de contrôle et désignation des murs dans une pièce



		,
1.	<b>ENT</b>	REE

**ENTRÉE** SOLS

3 PHOTO(S) EN ANNEXE

PARQUET	10% BON	

**ENTRÉE** MUR A

5 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 10% BON	ÉTAT
------------------	------

ightarrow Légères traces bas du mur

ENTRÉE MUR C 4 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT

**ENTRÉE** MUR D 4 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT

**ENTRÉE** PLAFOND 3 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT

PORTE ENTRÉE		15% BON ÉTA
6 SPOT		10% BON ÉTA
→ 2 spots grillés		
INTERPHONE		10% BON ÉTA
DAAF		5% TRÈS BON ÉTA
TABLEAU ÉLECTRIQUE		10% BON ÉTA
ETAGÈRE		5% TRÈS BON ÉTA
PANIER		10% BON ÉTA
2 DÉCORATION		5% TRÈS BON ÉTA
INTERRUPTEUR		10% BON ÉTAT
MEUBLE RANGEMENT		5% TRÈS BON ÉTA
ightarrow 1 fer à repasser		
MIROIR		5% TRÈS BON ÉTA
3 ETAGÈRE MURALE		5% TRÈS BON ÉTA
→ Avec décorations		
	2. SÉJOUR ———	
	<b>SÉJOUR</b> SOLS	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PARQUET		10% BON ÉTA
	<b>SÉJOUR</b> MUR A	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		10% BON ÉTAT
→ Très légères traces		
	<b>SÉJOUR</b> MUR B	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTA
→ Petite cloque en dessous de la climatisation		
	<b>SÉJOUR</b> MUR C	E DUOTO(E) ENI ANINITYE
	JEJUUN WICH C	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTAT
	<b>SÉJOUR</b> MUR D	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTAT

CHORVAT - RCS NICE 9 10 085 356
CRÉÉ AVEC ZIIIMO ÉTATS DES LIEUX

ightarrow Très légères traces bas du mur

#### **SÉJOUR** PLAFOND

3 PHOTO(S) EN ANNEXE

		, ,
 Peinture		5% TRÈS BON ÉTAT
		0,0 11120 2 011 2 111
	OÉ IOUR INNENTAIRE	00 BUOTO(0) EN ANNEN
	<b>SÉJOUR</b> INVENTAIRE	39 PHOTO(S) EN ANNEXE
ETAGÈRE		5% TRÈS BON ÉTA
CANAPÉ		10% BON ÉTAT
→ Avec 4 coussins		
7 TABLEAU		5% TRÈS BON ÉTAT
MEUBLE RANGEMENT		15% BON ÉTAT
ightarrow Inventaire : 9 petits récipients, 1 tasse , 1 tasse à café , 4 1 pot de décoration	verres , 1 verre champagne, 1 verre à vin , 1 plateau blanc , 1 plat en verre ,	
LUMINAIRE		5% TRÈS BON ÉTAT
3 PLANTES		10% BON ÉTAT
MIROIR		5% TRÈS BON ÉTAT
CLIMATISATION		10% BON ÉTAT
ETAGÈRE		5% TRÈS BON ÉTAT
PORTE FENÊTRE		5% TRÈS BON ÉTAT
RIDEAUX		5% TRÈS BON ÉTAT
TABLE BASSE		5% TRÈS BON ÉTAT
MEUBLE TV		5% TRÈS BON ÉTAT
TV		5% TRÈS BON ÉTAT
→ Avec 2 télécommandes		FO/ TRÈO DON ÉTAT
RADIATEUR Décoration		5% TRÈS BON ÉTAT 10% bon état
MEUBLE BAS		10% BON ÉTAT
		10/0 2011 21111
	3. CUISINE	
	CUISINE SOLS	4 PHOTO(S) EN ANNEXE
PARQUET		10% BON ÉTAT
	CUISINE MUR A	3 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		15% BON ÉTAT
→ Plusieurs traces		10// 3011 21111
	CUISINE MUR B	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		15% BON ÉTAT
→ Nombreuses traces sous la fenêtre		

FAÏENCE		10% BON ÉTA
	<b>CUISINE</b> MUR D	3 PHOTO(S) EN ANNEX
<del></del>		
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTA
	CUISINE PLAFOND	3 PHOTO(S) EN ANNEX
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTA
	CUISINE INVENTAIRE	91 PHOTO(S) EN ANNEXI
FENÊTRE		5% TRÈS BON ÉTA
VOLETS		35% ÉTAT MOYE
→ Peinture très écaillée		
TABLE		5% TRÈS BON ÉTA
4 CHAISE		5% TRÈS BON ÉTA
CORBEILLE À FRUITS		5% TRÈS BON ÉTA
MEUBLE RANGEMENT 2 etagère murale		10% BON ÉTA 5% très bon éta
∠ ETAGERE WURALE  → 1 carafe à eau		3% IRES DUN ETA
TABLEAU		5% TRÈS BON ÉTA
MACHINE À CAFÉ		5% TRÈS BON ÉTA
BOUILLOIRE		20% BON ÉTA
→ Traces calcaire		200/ 200/ 500
TOASTER  → Vise manquante côte gauche		30% BON ÉTA
POUBELLE		20% BON ÉTA
RIDEAUX		10% BON ÉTA
MEUBLE RANGEMENT		30% BON ÉTA
MEUBLE BAS DE CUISINE		5% TRÈS BON ÉTA
PLAN DE TRAVAIL		5% TRÈS BON ÉTA
ÉVIER		10% BON ÉTA
TRINGLE		10% BON ÉTA
→ Légèrement oxydé		
PLAQUES DE CUISSON		15% BON ÉTA
HOTTE → Oxydée		15% BON ÉTA
LAVE VAISSELLE		20% BON ÉTA
→ Calcaire		20,0 3011 2111
LAVE LINGE		15% BON ÉTA
RANGEMENT		10% BON ÉTA

9 grandes assiettes plates, 9 petites assiettes , 3 verres à vin , 8 tasses à café , 3 assiettes creuses,	
FOUR	10% BON ÉTAT
MICRO ONDES	10% BON ÉTA
REFRIGÉRATEUR	10% BON ÉTA
CONGÉLATEUR	10% BON ÉTA
MEUBLE BAS DE CUISINE	5% TRÈS BON ÉTA
→ Inventaire : 5 casseroles, 3 poêles, 1 grosse marmite, 7 couvercles, 2 passoires, 1 râpe fromage, 2 dessous de plats ,2 gants plastiques, 1 planch fourchettes, 14 couteaux, 13 petites cuillères,1 louche , 2 économes, 3 tire bouchons, 4 baguettes chinois, 1 grande cuillère, 1 fouet ( à pâtes, 1 ustensile cuisine divers	
MEUBLE HAUT DE CUISINE	5% TRÈS BON ÉTA
→ 2 saladiers	
1 plat four	
LUMINAIRE	5% TRÈS BON ÉTA
MEUBLE SOUS ÉVIER	100% MAUVAIS ÉTAT
→ Portière désolidarisée du meuble	100/0 MAOVAIO LIA
MIXEUR	10% BON ÉTA
→ Ne pas allumer la machine à laver et le lave vaisselle en même temps	
4. CHAMBRE 1 ————	
CHAMBRE 1 SOLS	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PARQUET	10% BON ÉTA
CHAMBRE 1 MUR A	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE	10% BON ÉTAT
CHAMBRE 1 MUR B	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE	10% BON ÉTA
→ Angle abîmé	
CHAMBRE 1 MUR C	5 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE	10% BON ÉTAT
→ Légères traces	

**CHAMBRE 1** MUR D

5 PHOTO(S) EN ANNEXE

 $\rightarrow$  Inventaire :

PEINTURE 10% BON ÉTAT ightarrow Légères traces bas du mur 1 clou **CHAMBRE 1 PLAFOND** 2 PHOTO(S) EN ANNEXE **PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT CHAMBRE 1** INVENTAIRE 41 PHOTO(S) EN ANNEXE PORTE 5% TRÈS BON ÉTAT → Avec une clé RIDEAU 15% BON ÉTAT **PENDERIE** 15% BON ÉTAT RANGEMENT 10% BON ÉTAT **5% TRÈS BON ÉTAT 2 TABLE DE CHEVET 2 LAMPE DE CHEVET 5% TRÈS BON ÉTAT 5% TRÈS BON ÉTAT TABLEAU TÊTE DE LIT 5% TRÈS BON ÉTAT LIT 2 PLACES 5% TRÈS BON ÉTAT** ightarrow Deux légères tâches matelas LITERIE  $\rightarrow$  2 oreilles 1 housse matelas FENÊTRE 10% BON ÉTAT PORTE FENÊTRE 10% BON ÉTAT **RIDEAUX 5% TRÈS BON ÉTAT** 10% BON ÉTAT **DRESSING**  $\rightarrow$  Traces peinture RADIATEUR 10% BON ÉTAT LUMINAIRE **5% TRÈS BON ÉTAT PLANCHE À REPASSER** 10% BON ÉTAT 5. VÉRANDA **VÉRANDA** SOLS 3 PHOTO(S) EN ANNEXE CARRELAGE 25% BON ÉTAT **VÉRANDA** MUR A 5 PHOTO(S) EN ANNEXE FAÇADE 15% BON ÉTAT **VÉRANDA** MUR B 1 PHOTO(S) EN ANNEXE

FENÊTRE 10% BON ÉTAT

#### **VÉRANDA** MUR C

3 PHOTO(S) EN ANNEXE

FENÊTRE	10% BON ÉTAT

#### **VÉRANDA** MUR D

5 PHOTO(S) EN ANNEXE

FAÇADE 10% BON ÉTAT

**VÉRANDA** PLAFOND

4 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 10% BON ÉTAT

#### **VÉRANDA** INVENTAIRE

18 PHOTO(S) EN ANNEXE

VOLETS	15% BON ÉTAT
PLACARD	10% BON ÉTAT
ETENDOIR A LINGE	10% BON ÉTAT
PANIER À LINGE	15% BON ÉTAT
2 CHAISE DE JARDIN	10% BON ÉTAT
BOÎTE D'USTENSILES	
ASPIRATEUR	5% TRÈS BON ÉTAT
2 VENTILATEUR	10% BON ÉTAT

#### ightarrow Poussiéreux

#### 6. CHAMBRE 2

**CHAMBRE 2** SOLS

4 PHOTO(S) EN ANNEXE

PARQUET 10% BON ÉTAT

**CHAMBRE 2** MUR A

5 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT

 $\to \textbf{L\'eg\`eres traces}$ 

**CHAMBRE 2 MUR B** 

5 PHOTO(S) EN ANNEXE

PEINTURE 10% BON ÉTAT

ightarrow Traces en bas du mur

**CHAMBRE 2** MUR C

5 PHOTO(S) EN ANNEXE



**PEINTURE** 10% BON ÉTAT  $\rightarrow \text{3 Trous de chevilles}$ Plusieurs légères traces **CHAMBRE 2** MUR D 3 PHOTO(S) EN ANNEXE **PEINTURE** 10% BON ÉTAT ightarrow Trace noire sous la fenêtre **CHAMBRE 2 PLAFOND** 2 PHOTO(S) EN ANNEXE PEINTURE 5% TRÈS BON ÉTAT **CHAMBRE 2** INVENTAIRE 25 PHOTO(S) EN ANNEXE **5% TRÈS BON ÉTAT PORTE**  $\rightarrow$  Avec 1 clé **RADIATEUR** 5% TRÈS BON ÉTAT LUMINAIRE 10% BON ÉTAT **2 MEUBLE BAS** 15% BON ÉTAT **TRINGLE À RIDEAUX** 10% BON ÉTAT RIDEAUX 30% BON ÉTAT FENÊTRE 10% BON ÉTAT **VOLETS** 30% BON ÉTAT  $\rightarrow$  Peinture s'écaille **ETAGÈRE** 10% BON ÉTAT **RIDEAU** 20% BON ÉTAT 20% BON ÉTAT **DRESSING** INVENTAIRE ightarrow 2 sacs de rangement comprenants : 1 couette, 1 plaid , , 1 housse canapé convertible Meublé rangement plastique 2 planches de bois 10% BON ÉTAT **2 SPOT** → 1 grillé **LIT 2 PLACES** 15% BON ÉTAT ightarrow Avec 1 drap housse ( tâché ) et une alèse de protection ■ 7. SALLE D'EAU + WC —

SALLE D'EAU + WC SOLS

3 PHOTO(S) EN ANNEXE

CARRELAGE 5% TRÈS BON ÉTAT



PEINTURE		10% BON ÉTAT
→ Angle légèrement abîmé		
races légères		
	SALLE D'EAU + WC MUR B	4 PHOTO(S) EN ANNEX
PEINTURE		10% BON ÉTA
	SALLE D'EAU + WC MUR C	4 PHOTO(S) EN ANNEXE
CARRELAGE		5% TRÈS BON ÉTA
	SALLE D'EAU + WC MUR D	2 PHOTO(S) EN ANNEXE
CARRELAGE		5% TRÈS BON ÉTA
	SALLE D'EAU + WC PLAFOND	3 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		5% TRÈS BON ÉTA
	SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE	34 PHOTO(S) EN ANNEXE
LAVABO		5% TRÈS BON ÉTA
MEUBLE LAVABO  → 1 sèche cheveux		5% TRÈS BON ÉTA
TABLEAU		5% TRÈS BON ÉTA
MIROIR		5% TRÈS BON ÉTA
MEUBLE SDB		5% TRÈS BON ÉTA
CABINE DE DOUCHE  → Joints noircis		10% BON ÉTA
Calcaire sur la tête de la douche		
wc		10% BON ÉTA
→ Le grand bouton de chasse à droite ne fonctionne pas		
WILLIE DADIED WO		5% TRÈS BON ÉTA 10% bon éta
		10% RAN ETA
POUBELLE		
POUBELLE VMC		5% TRÈS BON ÉTA
PORTE PAPIER WC POUBELLE VMC 4 SPOT DÉCORATION		5% TRÈS BON ÉTA' 5% TRÈS BON ÉTA'
POUBELLE VMC		5% TRÈS BON ÉTA' 5% TRÈS BON ÉTA' 5% TRÈS BON ÉTA' 5% TRÈS BON ÉTA'

	8. BALCON	
	BALCON SOLS	3 PHOTO(S) EN ANNEXE
GAZON SYNTHÉTIQUE		10% BON ÉTAT
	BALCON MUR A	4 PHOTO(S) EN ANNEXE
FAÇADE		20% BON ÉTAT
	BALCON MUR B	2 PHOTO(S) EN ANNEXE
SÉPARATION BALCON EN VERRE		30% BON ÉTAT
	BALCON MUR C	4 PHOTO(S) EN ANNEXE
GARDE CORPS		20% BON ÉTAT
	BALCON MUR D	3 PHOTO(S) EN ANNEXE
FAÇADE		10% BON ÉTAT
	BALCON PLAFOND	2 PHOTO(S) EN ANNEXE
PEINTURE		15% BON ÉTAT
	BALCON INVENTAIRE	21 PHOTO(S) EN ANNEXE
2 CHAISE EXTÉRIEUR		15% BON ÉTAT
TABLE EXTÉRIEUR		30% BON ÉTAT
UNITÉ EXTÉRIEURE DE CLIMATISATION		10% BON ÉTAT
PALETTE STORES		10% BON ÉTAT 10% BON ÉTAT
2 ETAGÈRE		20% BON ÉTAT
LUMINAIRE		10% BON ÉTAT
2 POT DE FLEURS		
VOLETS		15% BON ÉTAT

→ Climatisation : il faut mettre toujours un seau d'eau sur l'évacuation de la climatisation et faire attention à ce que celui ci ne soit pas plein

# 9. EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT

**EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT INVENTAIRE** 

1 PHOTO(S) EN ANNEXE




#### PLACE DE PARKING

 $\rightarrow$  Situé au 44 rue Auguste Pegurier Nice , n 34

### **SIGNATURES**

Les soussignés reconnaissent exactes les constatations sur l'état du logement, sous réserve du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour, toute défectuosité dans le fonctionnement de ceux-ci devant être signalée dans le délai maximum de dix jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage.

Les signataires aux présentes ont convenu du caractère probant et indiscutable des signatures y figurant pour être recueillies selon procédé informatique sécurisé au contradictoire des parties.



Chn

Call

MIRIAM CHORVATOVA
CONTACT@CHORVAT.FR

LU ET APPROUVÉ
SIGNATURE LOCATAIRE 1

LU ET APPROUVÉ
SIGNATURE LOCATAIRE 2

# **ANNEXES PHOTOGRAPHIQUES**



CLÉS



COMPTEUR EAU CHAUDE PALIER



COMPTEUR ÉNERGIE HEURES PLEINES
PALIER



COMPTEUR ÉNERGIE HEURES CREUSES
PALIER



COMPTEUR ÉNERGIE HEURES CREUSES
PALIER



**ENTRÉE** SOLS PARQUET



**ENTRÉE** SOLS PARQUET



**ENTRÉE** SOLS PARQUET



**ENTRÉE** MUR A PEINTURE



**ENTRÉE** MUR A PEINTURE



**ENTRÉE** MUR A PEINTURE



**ENTRÉE** MUR A PEINTURE



**ENTRÉE** MUR A PEINTURE



**ENTRÉE** MUR C PEINTURE



**ENTRÉE** MUR C PEINTURE



**ENTRÉE** MUR C PEINTURE



**ENTRÉE** MUR C PEINTURE



**ENTRÉE** MUR D PEINTURE



**ENTRÉE** MUR D PEINTURE



**ENTRÉE** MUR D PEINTURE



**ENTRÉE** MUR D PEINTURE



**ENTRÉE** PLAFOND PEINTURE



**ENTRÉE** PLAFOND PEINTURE



**ENTRÉE** PLAFOND PEINTURE



**ENTRÉE** INVENTAIRE PORTE ENTRÉE



**ENTRÉE** INVENTAIRE PORTE ENTRÉE



**ENTRÉE** INVENTAIRE PORTE ENTRÉE



**ENTRÉE** INVENTAIRE PORTE ENTRÉE



**ENTRÉE** INVENTAIRE SPOT



**ENTRÉE** INVENTAIRE SPOT



**ENTRÉE** INVENTAIRE INTERPHONE



**ENTRÉE** INVENTAIRE DAAF



**ENTRÉE** INVENTAIRE TABLEAU ÉLECTRIQUE



**ENTRÉE** INVENTAIRE ETAGÈRE



**ENTRÉE** INVENTAIRE ETAGÈRE



**ENTRÉE** INVENTAIRE PANIER



**ENTRÉE** INVENTAIRE PANIER



**ENTRÉE** INVENTAIRE DÉCORATION



ENTRÉE INVENTAIRE INTERRUPTEUR



**ENTRÉE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**ENTRÉE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**ENTRÉE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**ENTRÉE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**ENTRÉE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



ENTRÉE INVENTAIRE MIROIR



**ENTRÉE** INVENTAIRE ETAGÈRE MURALE



**SÉJOUR** SOLS PARQUET



**SÉJOUR** SOLS PARQUET



**SÉJOUR** SOLS PARQUET



**SÉJOUR** SOLS PARQUET



**SÉJOUR** SOLS PARQUET



**SÉJOUR** MUR A PEINTURE



**SÉJOUR** MUR A PEINTURE



**SÉJOUR** MUR A PEINTURE



**SÉJOUR** MUR A PEINTURE



**SÉJOUR** MUR A PEINTURE



**SÉJOUR** MUR B PEINTURE



**SÉJOUR** MUR B PEINTURE



**SÉJOUR** MUR B PEINTURE



**SÉJOUR** MUR B PEINTURE



**SÉJOUR** MUR B PEINTURE



**SÉJOUR** MUR C PEINTURE



**SÉJOUR** MUR C PEINTURE



**SÉJOUR** MUR C PEINTURE



**SÉJOUR** MUR C PEINTURE



**SÉJOUR** MUR C PEINTURE



**SÉJOUR** MUR D PEINTURE



**SÉJOUR** MUR D PEINTURE



**SÉJOUR** MUR D PEINTURE



**SÉJOUR** MUR D PEINTURE



**SÉJOUR** MUR D PEINTURE



**SÉJOUR** PLAFOND PEINTURE



**SÉJOUR** PLAFOND PEINTURE



**SÉJOUR** PLAFOND PEINTURE



**SÉJOUR** INVENTAIRE ETAGÈRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE ETAGÈRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE ETAGÈRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE CANAPÉ



**SÉJOUR** INVENTAIRE CANAPÉ



**SÉJOUR** INVENTAIRE CANAPÉ



**SÉJOUR** INVENTAIRE CANAPÉ



**SÉJOUR** INVENTAIRE CANAPÉ



**SÉJOUR** INVENTAIRE TABLEAU



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**SÉJOUR** INVENTAIRE LUMINAIRE



SÉJOUR INVENTAIRE LUMINAIRE



SÉJOUR INVENTAIRE PLANTES



**SÉJOUR** INVENTAIRE PLANTES



SÉJOUR INVENTAIRE PLANTES



SÉJOUR INVENTAIRE MIROIR



**SÉJOUR** INVENTAIRE CLIMATISATION



**SÉJOUR** INVENTAIRE ETAGÈRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE ETAGÈRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE PORTE FENÊTRE



**SÉJOUR** INVENTAIRE PORTE FENÊTRE



SÉJOUR INVENTAIRE RIDEAUX



**SÉJOUR** INVENTAIRE RIDEAUX



**SÉJOUR** INVENTAIRE TABLE BASSE



**SÉJOUR** INVENTAIRE TABLE BASSE



**SÉJOUR** INVENTAIRE TABLE BASSE



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE TV



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE TV



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE TV



SÉJOUR INVENTAIRE TV



SÉJOUR INVENTAIRE TV



SÉJOUR INVENTAIRE TV



SÉJOUR INVENTAIRE RADIATEUR



**SÉJOUR** INVENTAIRE DÉCORATION



**SÉJOUR** INVENTAIRE MEUBLE BAS



**CUISINE** SOLS PARQUET



CUISINE SOLS
PARQUET



CUISINE SOLS PARQUET



CUISINE SOLS PARQUET



CUISINE MUR A PEINTURE



**CUISINE** MUR A PEINTURE



**CUISINE** MUR A PEINTURE



CUISINE MUR B PEINTURE



CUISINE MUR B PEINTURE



**CUISINE** MUR B PEINTURE




CUISINE MUR B PEINTURE



CUISINE MUR B PEINTURE



**CUISINE** MUR C FAÏENCE



**CUISINE** MUR C FAÏENCE



**CUISINE** MUR C FAÏENCE



CUISINE MUR D
PEINTURE



CUISINE MUR D
PEINTURE



**CUISINE** MUR D PEINTURE



**CUISINE** PLAFOND PEINTURE



**CUISINE** PLAFOND PEINTURE



**CUISINE** PLAFOND PEINTURE



**CUISINE** INVENTAIRE FENÊTRE



CUISINE INVENTAIRE VOLETS



CUISINE INVENTAIRE VOLETS



CUISINE INVENTAIRE VOLETS



CUISINE INVENTAIRE VOLETS



CUISINE INVENTAIRE TABLE



CUISINE INVENTAIRE TABLE



CUISINE INVENTAIRE TABLE



**CUISINE** INVENTAIRE CHAISE



**CUISINE** INVENTAIRE CHAISE



**CUISINE** INVENTAIRE CORBEILLE À FRUITS



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE ETAGÈRE MURALE



CUISINE INVENTAIRE TABLEAU



**CUISINE** INVENTAIRE MACHINE À CAFÉ



**CUISINE** INVENTAIRE MACHINE À CAFÉ



**CUISINE** INVENTAIRE MACHINE À CAFÉ



**CUISINE** INVENTAIRE BOUILLOIRE



**CUISINE** INVENTAIRE BOUILLOIRE



CUISINE INVENTAIRE TOASTER



CUISINE INVENTAIRE TOASTER



CUISINE INVENTAIRE TOASTER



CUISINE INVENTAIRE TOASTER



**CUISINE** INVENTAIRE POUBELLE



CUISINE INVENTAIRE RIDEAUX



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE PLAN DE TRAVAIL



**CUISINE** INVENTAIRE PLAN DE TRAVAIL



**CUISINE** INVENTAIRE PLAN DE TRAVAIL



**CUISINE** INVENTAIRE PLAN DE TRAVAIL




**CUISINE** INVENTAIRE PLAN DE TRAVAIL



**CUISINE** INVENTAIRE ÉVIER



CUISINE INVENTAIRE ÉVIER



**CUISINE** INVENTAIRE ÉVIER



**CUISINE** INVENTAIRE ÉVIER



CUISINE INVENTAIRE TRINGLE




CUISINE INVENTAIRE TRINGLE



CUISINE INVENTAIRE TRINGLE



**CUISINE** INVENTAIRE PLAQUES DE CUISSON



**CUISINE** INVENTAIRE PLAQUES DE CUISSON



**CUISINE** INVENTAIRE PLAQUES DE CUISSON



**CUISINE** INVENTAIRE PLAQUES DE CUISSON



**CUISINE** INVENTAIRE PLAQUES DE CUISSON



CUISINE INVENTAIRE HOTTE



CUISINE INVENTAIRE HOTTE




CUISINE INVENTAIRE HOTTE



CUISINE INVENTAIRE HOTTE



CUISINE INVENTAIRE HOTTE



**CUISINE** INVENTAIRE LAVE VAISSELLE



CUISINE INVENTAIRE LAVE VAISSELLE





CUISINE INVENTAIRE LAVE VAISSELLE



**CUISINE** INVENTAIRE LAVE LINGE



**CUISINE** INVENTAIRE LAVE VAISSELLE



**CUISINE** INVENTAIRE LAVE LINGE



**CUISINE** INVENTAIRE LAVE LINGE



CUISINE INVENTAIRE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE RANGEMENT



**CUISINE** INVENTAIRE FOUR



**CUISINE** INVENTAIRE FOUR



**CUISINE** INVENTAIRE FOUR



**CUISINE** INVENTAIRE FOUR



CUISINE INVENTAIRE
MICRO ONDES



**CUISINE** INVENTAIRE MICRO ONDES



**CUISINE** INVENTAIRE REFRIGÉRATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE REFRIGÉRATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE CONGÉLATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE CONGÉLATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE CONGÉLATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE CONGÉLATEUR



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE BAS DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE HAUT DE CUISINE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE HAUT DE CUISINE



CUISINE INVENTAIRE LUMINAIRE



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE SOUS ÉVIER



**CUISINE** INVENTAIRE MEUBLE SOUS ÉVIER



CUISINE INVENTAIRE
MIXEUR



CHAMBRE 1 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 1 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 1 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 1 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 1 SOLS PARQUET



CHAMBRE 1 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR B
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR B
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR C
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 1 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 1 PLAFOND PEINTURE



CHAMBRE 1 PLAFOND PEINTURE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE RIDEAU



CHAMBRE 1 INVENTAIRE RIDEAU



CHAMBRE 1 INVENTAIRE PORTE



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE RIDEAU



CHAMBRE 1 INVENTAIRE PENDERIE




CHAMBRE 1 INVENTAIRE
PENDERIE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
PENDERIE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
PENDERIE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
PENDERIE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
RANGEMENT



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
RANGEMENT



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE TABLE DE CHEVET



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE TABLE DE CHEVET



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE TABLE DE CHEVET



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
TABLE DE CHEVET




**CHAMBRE 1** INVENTAIRE LAMPE DE CHEVET



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LAMPE DE CHEVET



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
TABLEAU



CHAMBRE 1 INVENTAIRE TÊTE DE LIT



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LIT 2 PLACES



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LIT 2 PLACES



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE LIT 2 PLACES



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LIT 2 PLACES



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LITERIE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE FENÊTRE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE FENÊTRE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE FENÊTRE



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE PORTE FENÊTRE



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE PORTE FENÊTRE



CHAMBRE 1 INVENTAIRE RIDEAUX



CHAMBRE 1 INVENTAIRE RIDEAUX



CHAMBRE 1 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 1 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 1 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 1 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 1 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 1 INVENTAIRE
RADIATEUR



CHAMBRE 1 INVENTAIRE LUMINAIRE



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE PLANCHE À REPASSER



**CHAMBRE 1** INVENTAIRE PLANCHE À REPASSER



**VÉRANDA** SOLS CARRELAGE



**VÉRANDA** SOLS CARRELAGE



**VÉRANDA** SOLS CARRELAGE



**VÉRANDA** MUR A FAÇADE



**VÉRANDA** MUR A FAÇADE



**VÉRANDA** MUR A FAÇADE



**VÉRANDA** MUR A FAÇADE



**VÉRANDA** MUR A FAÇADE



**VÉRANDA** MUR B FENÊTRE



**VÉRANDA** MUR C FENÊTRE



**VÉRANDA** MUR C FENÊTRE



**VÉRANDA** MUR C FENÊTRE



**VÉRANDA** MUR D FAÇADE



**VÉRANDA** MUR D FAÇADE



**VÉRANDA** MUR D FAÇADE



**VÉRANDA** MUR D FAÇADE



**VÉRANDA** MUR D FAÇADE



VÉRANDA PLAFOND PEINTURE



**VÉRANDA** PLAFOND PEINTURE



VÉRANDA PLAFOND PEINTURE



**VÉRANDA** PLAFOND PEINTURE



VÉRANDA INVENTAIRE VOLETS



**VÉRANDA** INVENTAIRE VOLETS



**VÉRANDA** INVENTAIRE PLACARD



**VÉRANDA** INVENTAIRE PLACARD



**VÉRANDA** INVENTAIRE PLACARD



**VÉRANDA** INVENTAIRE PLACARD



**VÉRANDA** INVENTAIRE PLACARD



**VÉRANDA** INVENTAIRE ETENDOIR A LINGE



**VÉRANDA** INVENTAIRE PANIER À LINGE



**VÉRANDA** INVENTAIRE CHAISE DE JARDIN



**VÉRANDA** INVENTAIRE CHAISE DE JARDIN



**VÉRANDA** INVENTAIRE CHAISE DE JARDIN



**VÉRANDA** INVENTAIRE BOÎTE D'USTENSILES



**VÉRANDA** INVENTAIRE ASPIRATEUR



**VÉRANDA** INVENTAIRE ASPIRATEUR



**VÉRANDA** INVENTAIRE VENTILATEUR



**VÉRANDA** INVENTAIRE VENTILATEUR



**VÉRANDA** INVENTAIRE VENTILATEUR



CHAMBRE 2 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 2 SOLS PARQUET



CHAMBRE 2 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 2 SOLS
PARQUET



CHAMBRE 2 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR A
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR B PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR B
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR B
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR C PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR C PEINTURE




CHAMBRE 2 MUR C PEINTURE




CHAMBRE 2 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR D
PEINTURE



CHAMBRE 2 MUR D
PEINTURE



**CHAMBRE 2** PLAFOND PEINTURE



**CHAMBRE 2** PLAFOND PEINTURE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE PORTE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE PORTE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE PORTE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE PORTE



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE RADIATEUR



CHAMBRE 2 INVENTAIRE LUMINAIRE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE LUMINAIRE



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE MEUBLE BAS



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE MEUBLE BAS



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE MEUBLE BAS



CHAMBRE 2 INVENTAIRE
MEUBLE BAS



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE TRINGLE À RIDEAUX



CHAMBRE 2 INVENTAIRE VOLETS



CHAMBRE 2 INVENTAIRE VOLETS



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE ETAGÈRE



CHAMBRE 2 INVENTAIRE RIDEAU



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE RIDEAU



CHAMBRE 2 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 2 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 2 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 2 INVENTAIRE DRESSING



CHAMBRE 2 INVENTAIRE DRESSING





CHAMBRE 2 INVENTAIRE LIT 2 PLACES



SALLE D'EAU + WC SOLS CARRELAGE



**CHAMBRE 2** INVENTAIRE LIT 2 PLACES



SALLE D'EAU + WC SOLS CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC SOLS CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC MUR A PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR A PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR A PEINTURE



**SALLE D'EAU + WC** MUR A PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR A PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR B PEINTURE



**SALLE D'EAU + WC** MUR B PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR B PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR B PEINTURE



SALLE D'EAU + WC MUR C CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC MUR C CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC MUR C CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC MUR C CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC MUR D CARRELAGE



**SALLE D'EAU + WC** MUR D CARRELAGE



SALLE D'EAU + WC PLAFOND PEINTURE



SALLE D'EAU + WC PLAFOND PEINTURE



SALLE D'EAU + WC PLAFOND PEINTURE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE LAVABO



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE TABLEAU



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MIROIR




SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE SDB



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE SDB



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE MEUBLE SDB



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE CABINE DE DOUCHE




SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE CABINE DE DOUCHE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE CABINE DE DOUCHE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE CABINE DE DOUCHE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE CABINE DE DOUCHE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE WC



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE WC



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE WC



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE PAPIER WC



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE POUBELLE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE VMC



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE SPOT



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE SPOT



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE DÉCORATION



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE SÈCHE SERVIETTE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE SÈCHE SERVIETTE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE




SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE




SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE



SALLE D'EAU + WC INVENTAIRE PORTE



**BALCON** SOLS GAZON SYNTHÉTIQUE



**BALCON** SOLS GAZON SYNTHÉTIQUE



**BALCON** SOLS GAZON SYNTHÉTIQUE



**BALCON** MUR A FAÇADE



**BALCON** MUR A FAÇADE



**BALCON** MUR A FAÇADE



**BALCON** MUR A FAÇADE



**BALCON** MUR B SÉPARATION BALCON EN VERRE



**BALCON** MUR B SÉPARATION BALCON EN VERRE



**BALCON** MUR C GARDE CORPS



**BALCON** MUR C GARDE CORPS



**BALCON** MUR C GARDE CORPS



**BALCON** MUR C GARDE CORPS



**BALCON** MUR D FAÇADE



**BALCON** MUR D FAÇADE



**BALCON** MUR D FAÇADE



**BALCON** PLAFOND PEINTURE



**BALCON** PLAFOND PEINTURE




**BALCON** INVENTAIRE CHAISE EXTÉRIEUR



**BALCON** INVENTAIRE CHAISE EXTÉRIEUR



**BALCON** INVENTAIRE CHAISE EXTÉRIEUR




**BALCON** INVENTAIRE TABLE EXTÉRIEUR



**BALCON** INVENTAIRE TABLE EXTÉRIEUR



**BALCON** INVENTAIRE UNITÉ EXTÉRIEURE DE CLIMATISATION



**BALCON** INVENTAIRE PALETTE



**BALCON** INVENTAIRE PALETTE




**BALCON** INVENTAIRE STORES



**BALCON** INVENTAIRE STORES



BALCON INVENTAIRE STORES



**BALCON** INVENTAIRE ETAGÈRE




**BALCON** INVENTAIRE ETAGÈRE



**BALCON** INVENTAIRE ETAGÈRE



**BALCON** INVENTAIRE LUMINAIRE



**BALCON** INVENTAIRE POT DE FLEURS




**BALCON** INVENTAIRE POT DE FLEURS



BALCON INVENTAIRE VOLETS



**BALCON** INVENTAIRE VOLETS



**BALCON** INVENTAIRE VOLETS



**BALCON** INVENTAIRE VOLETS



**EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT** INVENTAIRE PLACE DE PARKING